



ANEXO IV – ATA DE AVALIAÇÃO

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS
CONFORME PORTARIA Nº 326/2024**

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, as nove horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, RS, reuniram-se os membros da Comissão de Avaliação dos bens móveis inservíveis, nomeada através da Portaria nº 326/2024, que serão leiloados, de acordo com o Decreto nº 138/2025, composta pelas seguintes pessoas: **Roberto Garcia Guterres** – Motorista do Município, **Osmar Rodrigues Bitencourt** – Secretário Municipal de Obras, **Carlos Leandro Cavalheiro Dutra** – Mecânico do Município, **Giovani Merladete de Paulo Minussi** – Contador do Município e **Fortunato Francisco Franco** – Almojarife do Município.

A comissão realizou visita in loco, onde encontravam-se os bens a serem leiloados, procedendo a vistoria e tirando fotos para embasar a avaliação, onde verificou-se que os mesmos estavam em estado precário, e em sua maioria desmontados ou faltando componentes.

Foi analisado o valor constante no Cadastro Patrimonial do Município, o valor da tabela FIPE da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e sites relacionados a venda de veículos e máquinas, mas principalmente, o estado do bem avaliado, para estabelecer o valor mínimo a ser aceito no leilão. Na sequência, relacionamos os bens analisados, seus dados, local e condições em que se encontram e o valor atribuído, e chegamos ao seguintes valores:

- 01) **Ambulância Renault Master**, Patr. Nº 19358, Placas IQU-6879, Cor: Branca Ano 2009/2010
- 02) **Ambulância Fiat Ducato**, Patr. Nº 19397, Placas IXA-0045, Cor: Branca Ano 2015/2016
- 03) **Automóvel Volkswagen Saveiro**, Patr. Nº 19389, Cor: Branca, Chassi nº 9BWKB45U8FP110516, Placas IWA-2231, Motor nº 29703, Ano 2014/2015
- 04) **Automóvel Renault Logan Zen 16 MT** Patr. Nº 20175, Placas JAE-9G30, Cor: Preta, Ano 2020/2021
- 05) **Automóvel Fiat Argo Trekking 1.3**, Patr. Nº 20498m Cor branca, Placas JBS-5B03, Ano 2022/2023
- 06) **Micro ônibus Marcopolo Volare V6 ON**, Patr. Nº 19363, Cor Prata, Placas IRN-5855, Ano 2010/2011
- 07) **Retroescavadeira Randon**, modelo RD 406, Nº série CF08183913, Ano 2013
- 08) **Retroescavadeira JCB 3C Plus**, Pat. Nº 19369, Cor Amarela, Chassi nº 9B9214T14080T4670, Motor nº S15005100, ano 2013
- 09) **Caminhão Basculante Mercedes Benz**, Patr. Nº 19320, Ano/modelo 1985, Cód. RENAVAN 00578325659, Diesel, Placas – IDS – 0970, Cor amarela, Potência 130CV.
- 10) **Reboque Calcareador Masal**, Patr. Nº 13336, 01 eixo, Capac. 2,5 ton. Cor: azul
- 11) **Ambulância Mercedes Benz Sprinter F42A**, Patr. Nº 20470, Placas JAU4C96, Cor: Branca, Ano: 2021/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

VEÍCULOS:

Item 01 – AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, Ano/modelo 2009/2010, Cód. RENAVAL 00209820209, Combust: Diesel.

Cor branca.

Placas IQU-6879,

Código Patrimonial: 19358.

Motor: Em péssimas condições. **Lataria:** Regular, com desgaste pelo tempo. **Mecânica:** Regular.

Acessórios: Sem bateria. **Pneus:** Regular. **Valor da avaliação:** R\$ 31.500,00

Local onde se encontra: Estacionamento do Hospital São Vicente Ferrer, rua Antonio Gomes nº 386 – Centro – São Vicente do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS



Item 02 – AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, Ano/modelo 2015/2016, Cód. RENAVAN 01073852846, Combust. Diesel, Cor branca, Placas IIXA-0045, Código Patrimonial: 19397.

Motor: Em péssimo estado(fundido). **Lataria:** Regular, com desgaste pelo tempo. **Mecânica:** Boa. **Assesórios:** Não possui bateria, pneus bons. **Valor da avaliação:** R\$ 55.000,00

Local onde se encontra: Estacionamento da Oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408 – Bairro Carapé – São Vicente do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 03 - AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN SAVEIRO, Ano/modelo 2014/2015, Cód. RENAVAL 01023413288, Combust. Gasolina, Cor branca, Placas IWA-2231, Código Patrimonial: 19389.

Motor: Em péssimas condições (fundido) **Lataria:** Boa, com desgaste pelo tempo. **Mecânica:** Boa. **Assesórios:** Pneus bons, sem bateria. **Valor da avaliação:** R\$ 22.200,00

Local onde se encontra: Estacionamento da oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408– Bairro Carapé – São Vicente do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 04 – Automóvel Renault Logan Zen 16 MT, Ano/modelo 2020/2021, Cód. RENAVAN 01237647751, Combustível álcool/gasolina, Cor Preta, Placas JAE-9G30, Código Patrimonial 20175, Motor: Em boas condições. Comb. À gasolina. Cor. Preta Lataria: Péssimas condições. Mecânica: Em boas condições. Acessórios: Sem bateria e com pneus péssimos. Valor da avaliação R\$ 19.200,00
Local onde se encontra: Estacionamento da oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408, bairro Carapé, São Vicente do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 05 – Automóvel Fiat Argo Trekking 1.3, Ano/modelo 2022/2023, Cód RENAVAN 01332177643

Combustível: Alcool/Gasolina, **Cor:** Branca, **Placas** JBS-5B03, **Código Patr.** 20498

Motor: Boas condições, **Lataria:** Com avarias severas no capô, parachoque e air bag acionado, **Mecânica:** Boas condições, **Acessórios:** Pneus péssimos, sem bateria. **Valor da avaliação:** R\$ 35.000,00

Local onde se encontra: Estacionamento da oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408, bairro Carapé, São Vicente do Sul





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 06 – Micro ônibus Marcopolo Volare V6 ON, Cor: Prata, Placas: IRH – 5855, Combustível: Diesel, Ano/modelo: 2010/2011 Código Patr. 19363 Motor: Ruim com avarias, Lataria: Boas condições, Mecânica: Boas condições, Acessórios: Sem bateria, pneus ruins. Valor da avaliação: R\$ 35.000,00
Local onde se encontra: : Estacionamento da oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408, bairro Carapé, São Vicente do Sul





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 07 - Retroescavadeira Randon, Modelo RD 406, Ano/modelo 2013, Série do motor CF08183913, Cor Amarela, Motor: Boas condições. **Lataria:** Regular, com desgaste pelo tempo. **Mecânica:** Boa. **Assesórios:** Pneus Regular, sem bateria. Comando hidráulico ruim. **Valor da avaliação:** R\$ 70.000,00
Local onde se encontra: Estacionamento da oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408 – Bairro Carapé, São Vicente do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item nº 08 - Retroescavadeira JCB 3C Plus, Pat: 19369, Chassi nº 9B9214T14080T4670, Motor nº S15005100, Ano: 2013, Motor: Fundido Lataria: Regular com desgaste pelo tempo Mecânica: Em boas condições. Acessórios: Pneus regular, sem bateria, comandos regulares e falta um cilindro hidráulico. Valor da Avaliação: R\$ 60.000,00 Local onde se encontra: Estacionamento da oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408 – Bairro Carapé, São Vicente do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 09 - CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ, Ano/modelo 1985, Cód. RENAVAL 00578325659, Combust. Diesel, Placas – IDS – 0970, Cor Amarela, Potência 130CV. Código Patrimonial: 19320 Motor: Regular condições Lataria: Regular condições com desgastes pelo tempo. Mecânica: Boa Acessórios: Sem bateria Pneus: Regulares
Valor da avaliação: R\$ 20.000,00
Local onde se encontra: Secretaria de Obras, na rua 14 de Julho, 88 – Centro-São Vicente do Sul





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 10 – Reboque calcareador Masal, Código Patrimonial: 13336, 01 eixo, Cap: 03 ton. Cor azul
O bem encontra-se em condições precárias, pois ficou 05 anos sofrendo ação das intempéries, etc...
Pneus em boas condições.

Valor de avaliação: R\$ 4.000,00

Local onde se encontra: Estacionamento da oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408 – Bairro Carapé,
São Vicente do Sul.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

Item 11 – Ambulância Mercedes Benz Sprinter F42A, Ano: 2021/2022, Combust. Diesel, Cor branca, Placas IIXA-0045, Código Patrimonial: 20470. Chassi: 8AC907642NE201147

Motor: Em estado regular (01 ano sem funcionar). **Lataria:** Boa, exceto o local da batida. **Mecânica:** Em estado regular. **Assesórios:** Sem bateria e sem maca. **Pneus:** Em estado regular (meia vida). **Valor da avaliação:** R\$ 150.000,00

Local onde se encontra: Estacionamento da Oficina da Prefeitura, rua Quincas Maciel, 408 – Bairro Carapé – São Vicente do Sul. **Obs.** O veículo foi sinistrado com dano de média monta, cfe consta no CRLV





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

O valor dos itens foram pesquisados em diversos sites de vendas, portanto os valores da avaliação ficaram baixos, em relação a tabela FIPE e valores de mercado, devido as condições em que se encontram os bens, onde acredita-se que haverá dificuldades na venda dos mesmos e alguns deles já terem sido ofertados em leilão anterior, sem que houvessem interessados. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão e levada a apreciação da autoridade competente.

Roberto Garcia Guterrez
Motorista

Osmar Rodrigues Bitencourt
Secretário de Obras

Carlos Cavalheiro Dutra
Mecânico

Giovani de Paulo Minussi
Contador

Fortunato F. Franco
Almoxarife