



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

RRT nº14435298

PONTE EM ESTRADA INTERMUNICIPAL SOBRE O RIO JAGUARI

Ligando os municípios de São Vicente do Sul e São
Francisco de Assis

Passo do França s/nº – São Vicente do Sul / São Francisco de Assis

Junho / 2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

REQUERENTE: Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul.

OBJETO: Ponte entre municípios sobre o Rio Jaguarí, na localidade do passo do França, na divisa entre os municípios de São Vicente do Sul e São Francisco de Assis– RS.

OBJETIVO: Consiste em vistoriar e avaliar as condições em que se encontra a passagem pela localidade do passo do França no Rio Jaguarí, para emitir parecer técnico referente à solicitação de recurso financeiro por parte do Governo Federal através do reconhecimento Federal: Portaria MI nº1.467 de 08/05/2024. O processo de solicitação será por meio do portal S2iD Sistema Integrado de Informações sobre Desastres

LAUDO DE AVALIAÇÃO: Conforme a necessidade de passagem pela qual se encontra a localidade do passo do França, mediante as fortes chuvas e consequentemente a elevação dos rios da região, em especial neste caso, o Rio Jaguarí, o presente processo de vistoria e avaliação das condições do local onde ocorreu o colapso total da ponte existente para a travessia do rio Jaguari no local denominado passo do França, em São Vicente do Sul, RS, para fins de obtenção de recurso financeiro do governo federal.

A vistoria feita no dia 06/06/2024 teve por finalidade a constatação das condições atuais da travessia entre os municípios, foi verificado: a estrutura remanescente no local, as bases das cabeceiras, pilares, fundações, platôs.

As medidas da antiga estrutura era de 4,50 de largura por 60m de comprimento, o material da qual a ponte foi construída foi madeira, no local foi constatado que toda a fundação existente foi carregada pelas águas, restando apenas uma parte do platô de aproximadamente 3m de comprimento nas duas cabeceiras.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA**

Para maior compreensão do real estado na qual encontram-se a passagem pelo rio, segue anexo o registro fotográfico do local, nas imagens foram anexadas fotografias antigas de quando a ponte estava em condições de trafegabilidade.

Para tanto, considerando a necessidade de urgência na retomada desse importante caminho entre os dois municípios, fica declarado neste documento que não existe até a presente data, condições de uso de alguma estrutura remanescente que exista no local, tornando necessária a execução de fundações e estruturas novas, bem como pistas de rolagem, passagem de pedestre, guarda corpo, iluminação etc.

O local é responsável pela passagem da população local, escoando grande parte da safra existentes na localidade, a obstrução gera grande prejuízo na economia local dos dois municípios pois com o impedimento do trânsito, os produtores têm que fazer um desvio que amplia em aproximadamente 50km a distância entre as duas cidades, gerando assim custos extras, aumento do valor do produto ao consumidor além de sobrecarregar o sistema viário.

Sugere-se a construção de ponte em concreto armado pelos motivos de que já ocorreu 5 eventos em que o rio destruiu a estrutura de madeira, nas datas de Janeiro de 2021, maio de 2021, setembro de 2023, novembro de 2023 e maio de 2024.

Fabricio Foggiato Godinho

Arquiteto e Urbanista

CAU/RS A112802-7

São Vicente do Sul/RS, 25 de junho de 2024.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 – Foto da antiga ponte existente no local





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA**

Figura 2 – Foto da antiga ponte existente no local



Figura 3 – Foto do local após o retorno das águas ao leito natural do Rio Jaguari





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

Figura 4 – Foto da estrutura remanescente no local nas duas cabeceiras



Figura 5 – Foto durante vistoria e análise do local